

Composição 01

1.3	Reparo em tesouras e terças de madeira, considerando reparo em 25% da área efetiva		Valor
1.3.1	Tábua não aparelhada 2,5x15cm, em angelim ou equivalente da região - bruta	43614 - Sinapi - I	22,42
1.3.2	Caibro não aparelhado de 5x6cm, em angelim ou equivalente da região - bruta	4430 - Sinapi - I	14,45
1.3.3	Prego de aço polido com cabeça 19	39027 - Sinapi - I	0,92
1.3.4	Carpinteiro de formas com encargos complementares	88262 - Sinapi - I	11,38
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 01			49,17

Celso Biegelmeier
Prefeito Municipal

Giovane Miguel Kuhn
CREA/SC 186.990-8